



ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU

(Ek 2)

Kaizen Konusu: Boyahane Askıya Alma İşleminin İyileştirilmesi

Tarih : 05/07/2023

Takım Üyeleri ve Görevleri:

Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası): 2023.ÖSK.0081

Problemin Tanımı:

Boyanacak parçalar montaj hattından palet üzerinde, yerde gelmektedir. Yerde gelen malzemelere maskeleyme işlemi yere çömelerek uygulanmaktadır. Boyanmak üzere olan parçalar ise askıya asılması için operatör tarafından eğilerek alınmakta ve askıya asmak üzere parça taşınmaktadır.

Kaizen'in ilgili olduğu kayıp türleri :

- | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Arıza | <input type="checkbox"/> | 6. Hız Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 11. Hat Organizasyon Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 16. Ekipman Kayıpları | <input type="checkbox"/> |
| 2. Set-up / Ayar | <input type="checkbox"/> | 7. Hata ve Tamir Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 12. Lojistik Kayıplar | <input type="checkbox"/> | 17. Çevre Kayıpları | <input type="checkbox"/> |
| 3. Takım Değişimi | <input type="checkbox"/> | 8. Kapatma Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 13. Ölçme ve Ayar Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 18. İSİG Kayıpları | <input type="checkbox"/> |
| 4. Başlangıç Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 9. Yönetim Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 14. Enerji Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 19. Bilgi Güvenliği Kayıpları | <input type="checkbox"/> |
| 5. Küçük Durus/Çokote | <input type="checkbox"/> | 10. Üretim Hareket Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 15. Ürün Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 20. Diğer (Belirtiniz)..... | <input type="checkbox"/> |



ÖNCE

(Fotoğraf veya çizim)



SONRA

(Fotoğraf veya çizim)



Önceki durum

Yerde gelen malzemeler, operatörler tarafından eğilerek maskelenmekte, alınmakta ve askıya asılmak üzere taşınmaktadır.

Maliyet:

Sonraki durum

Taşıma arabası tasarlanarak parçaların askılara yaklaştırılması sağlandı. Bu sayede operatör yere eğilmeden parçayı askıya asabilir hale geldi.

Kazanç (Çevre ve iş güvenliği kategorisi hariç, parasal kazanç belirtilmelidir) :

Reba Puanı 10'dan 5'e düştü.