



## ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU

(Ek 2)

Kaizen Konusu : PROFİL DEPO 2" VE ÜZERİ BORULARIN RAFLANMASI  
Tarih : 22/09/2017

Takım Üyeleri ve Görevleri : ALİ MALAY, PROFİL DEPO SORUMLUSU—ŞABAN DUYSAK, PROJE YÖN.YRD.-  
FETHİ GÜNDÜZ , DEPO YÖN.YRD

Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : K201706002

**Problemin Tanımı: (Bu kısımda problemin tanımı açık ve net şekilde yapılmalı ve varsa teknik terimler açıklanmalıdır. Problemin açıklaması sektörel bilgisi olmayan kişiler tarafından da kolay anlaşılır olmalıdır.)**

**PROFİL DEPODA TASNİFLENEN 2" VE ÜZERİ BORULARIN RAFTAN ALINMASI VE KONULMASINDA OPERATÖRLERİN SÜRE VE FİZİKSEL OLARAK ZORLANMASI.**

**Kaizen'in ilgili olduğu kayıp türleri :**

- |                   |                          |                            |                          |                                |                          |                       |                          |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Arıza          | <input type="checkbox"/> | 6. Hız Kayıpları           | <input type="checkbox"/> | 11. Hat Organizasyon Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 16. Ekipman Kayıpları | <input type="checkbox"/> |
| 2. Set-up / Ayar  | <input type="checkbox"/> | 7. Hata ve Tamir Kayıpları | <input type="checkbox"/> | 12. Lojistik Kayıplar          | <input type="checkbox"/> | 17. Çevre Kayıpları   | <input type="checkbox"/> |
| 3. Takım Değişimi | <input type="checkbox"/> | 8. Kapatma Kayıpları       | <input type="checkbox"/> | 13. Ölçme ve Ayar Kayıpları    | <input type="checkbox"/> | 18. İSİG Kayıpları    | <input type="checkbox"/> |



4. Başlangıç Kayıpları  9. Yönetim Kayıpları  14. Enerji Kayıpları  19. Bilgi Güvenliği Kayıpları   
5. Küçük Durus/Çokote  10. Üretim Hareket Kayıpları  15. Ürün Kayıpları  20. Diğer (Belirtiniz).....

### ÖNCE



### SONRA



